

מערכת עמודות TREION™: הנחיות זהירות

אנו מברכים אותך על הבחירה במערכת עמודות מים נטולי מלחים TREION™. על מנת למנוע תקלות ו/או שימוש לא תקין בעמודות, יש לקרוא בעיון את הוראות הזהירות המצורפות ולפעול בהתאם להן.

הנחיות זהירות

- יש לסגור את ברז ההזנה שלפני העמודה, כאשר העמודה אינה בשימוש וכשסביבת העבודה אינה מאוישת. זהירות: הנחיה זו מודגשת בשעות שלאחר פעילות, לסופי שבוע ולימי חופש.
- אין להסתמך על ברז ביציאה מהעמודה לצורך סגירה / וויסות של זרימת מים דרך העמודה. רצוי להשאיר את פתח ו/או קווי היציאה מן העמודה פתוחים. זהירות: הנחיה זו מודגשת בשעות שבהן תיתכן עליה פתאומית ו/או תכופה בלחץ הזנת מים לעמודה.
- יש להזרים מים דרך העמודה ע"י פתיחה / סגירה / וויסות של ברז ההזנה.
- מומלץ להתקין מקטין לחץ בקו הזנת מי הרשת (לפני הכניסה למערך העמודות) המונע כניסת מים בלחץ המסכן את הציוד.
- זהירות: העמודה והציוד הנלווה אינם עמידים במכות לחץ פתאומיות ו/או תכופות. אי הקפדה על ההנחיות הנ"ל עלולה לגרום להצפה.
- שירות שנתי: יש לבצע **בדיקת תקינות וטיפול תחזוקה שנתיים**, אשר מאפשרים לשמור על מערך העמודה לאורך זמן, להבטיח איכות מים מטופלים כנדרש ולוודא את המשך בטיחות השימוש. זהירות: הימנעות מבדיקת תקינות וטיפול תחזוקה שנתיים עלולים להביא למי מוצר מזוהמים בקטריאלית שהשימוש בהם עלול להיות מסוכן, ו/או לנזקי הצפה כתוצאה מבלאי אטמים, מחברים וצנרת. לתיאום בדיקה וטיפול שנתיים יש לפנות לטלפון 1-700-701-345 או בדוא"ל אל treion@treion.co.il

-
- שם:..... עברתי הדרכה בנושא הנחיות זהירות על ידי טכנאי TREION™
- תפקיד:..... קראתי את הנחיות הבטיחות והן ברורות לי
- תאריך:..... ידוע לי כי אי הקפדה על הנחיות זהירות עלולה לגרום לכשלים בתפקוד המערכת ולנזק למערכת ולסביבתה.
- חתימה:.....
-

למכירות ותמיכה הנדסית:
1-800-20-30-80
לשירות החלפות שוטפות:
1-700-701-345

treion@treion.co.il www.treion.co.il

 

צוות המהנדסים והטכנאים המיומן שלנו עומד לרשותך בכל שאלה בנוגע למערכות TREION™

*למען הסר ספק: שירות שנתי אינו כולל עלות החלפת עמודה.
*בכל מקרה, איננו אחראים לכל נזק שייגרם ללקוח כפועל יוצא מהשימוש בעמודה ו/או הצבתה אצל הלקוח.